

Produktrückruf Stubai Ringhaken und V-Ringhaken

Achtung: es besteht erhebliche Verletzungsgefahr

Stubai Ringhaken mit einem verschweißten Ring können zu geringe Bruchlasten aufweisen und dürfen nicht weiter verwendet werden. Die Schweißnaht im Ring kann fehlerhaft sein.



Betroffen sind:

Gehärtet

Art. 957013S Ringhaken diagonal, Einschlaglänge 95 mm, gehärteter Stahl

Art. 957015S Ringhaken diagonal, Einschlaglänge 125 mm, gehärteter Stahl

Mit den Chargennummern: 04/1, 10/1, 11/1, 13/1, 15/1, 17/1

Ungehärtet:

Art. 957013 Ringhaken diagonal, Einschlaglänge 95 mm, verzinkt, Weichmetall

Art. 957015 Ringhaken diagonal, Einschlaglänge 125 mm, verzinkt, Weichmetall

Mit den Chargennummern: 04/1, 10/1, 11/1, 13/1, 15/1, 17/1

Art. 958016 V-Ringhaken

Mit den Chargennummern: 1-04, 1-10, 1-11, 1-13, 1-15, 1-17



Kennzeichnung der Chargennummer

Vom Rückruf betroffene Haken können an den Händler oder direkt an die Firma Stubai zur Überprüfung zurück geschickt werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Betroffen sind ausschließlich Stubai Haken mit einem verschweißten Ring. Alle anderen Produkte sind nicht betroffen.

Stubai ZMV GmbH

Zentrale für Marketing und Vertrieb

Dr. Kofler Straße 1 6166 Fulpmes Austria

+43 5225 6960-0

office@stubai.com